

CD CD CODICI

Tipo scheda	TSK	A
NCT CODICE UNIVOCO		
Codice regione	NCTR	05 / VENETO
N° catalogo generale	NCTN	00144782

AC AC ALTRI CODICI

Altro codice bene	ACC	A0500000274/IRVV
-------------------	-----	------------------

OG OGGETTO

OGT OGGETTO		
Denominazione	OGTN	Villa Morelli, Cristofolotti, Colombo, Giacomini
Definizione tipologica	OGTD	villa

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato	PVCS	Italia
Regione	PVCR	VENETO
Provincia	PVCP	TV
Comune	PVCC	Chiarano
Altra ripartizione amm. o località estera	PVCE	Magnadola
Indirizzo	PVCI	Via Magnadola, 9 - Chiarano (TV)

CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE**CTS LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune	CTSC	Chiarano
Foglio/Data	CTSF	6 sez. B
Particelle	CTSN	71, 72, 73, 74, 75, 125

RE NOTIZIE STORICHE**REN NOTIZIA**

Riferimento	REN	intero complesso
Notizia sintetica	RENS	costruzione

REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo	RELS	XVI
Frazione di secolo	RELF	fine

REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo	REVS	XVIII
--------	------	-------

DA DATI ANALITICI

Morfologia complesso	DAM	Il complesso, collocato in un giardino, sorge al di fuori del centro abitato, in una zona a carattere agricolo in prossimità di un corso d'acqua. Più corpi di fabbrica si dispongono in linea: il corpo padronale, in posizione centrale, è affiancato da ali simmetriche composte a loro volta da corpi di diversa profondità che formano due barchesse a forma di "L". Un piccolo oratorio sorge, in posizione isolata, antistante la villa.
----------------------	-----	---

DA DATI ANALITICI**DAS SPECIFICHE**

Identificazione
Secolo
Stato di conservazione
Osservazioni

DASN villa
DASD XVIII
DASC cattivo
DASO La villa, a pianta quadrata con fronte tripartito, presenta il piano nobile segnato da finestre centinate e da una trifora aperta su un balcone. Il fronte ovest ha due coppie di finestre centinate, sovrapposte, poste a livelli sfalsati per illuminare la scala.

DAS SPECIFICHE

Identificazione
Secolo
Stato di conservazione
Osservazioni

DASN barchesse
DASD XVIII
DASC cattivo
DASO Barchesse porticate collegate alla villa attraverso due corpi arretrati.

DAS SPECIFICHE

Identificazione
Secolo
Stato di conservazione
Osservazioni

DASN oratorio
DASD XVIII
DASC cattivo
DASO L'oratorio ha il fronte scandito da una coppia di lesene che sostengono una trabeazione, spezzata al centro, su cui si imposta un timpano modanato. Sopra il portale d'ingresso vi è un'apertura quadrilobata mentre all'interno, sul soffitto, vi è un dipinto bordato da una cornice, raffigurante "l'Ascensione di Cristo", datato 1732.

DE ELEMENTI DECORATIVI**DEC ELEMENTI DECORATIVI**

Tipo
Qualificazione del tipo
Materiali
Secolo
Stato di conservazione
Descrizione sintetica

DECT trifora
DECQ centinata
DECM pietra
DECD XVIII
DECC cattivo
DECS Sul fronte principale vi è una trifora bordata in pietra, con conci d'imposta e in chiave in evidenza.

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo
Qualificazione del tipo
Materiali
Secolo
Stato di conservazione
Descrizione sintetica

DECT balcone
DECQ su mensole
DECM pietra
DECD XVIII
DECC cattivo
DECS Al piano nobile, la porzione centrale del prospetto è connotata da un balcone sostenuto da mensole sagomate in pietra.

DE ELEMENTI DECORATIVI**DEC ELEMENTI DECORATIVI**

Tipo	DECT	balaustra
Qualificazione del tipo	DECQ	con colonnine
Materiali	DECM	pietra
Secolo	DECD	XVIII
Stato di conservazione	DECC	cattivo
Descrizione sintetica	DECS	Una balaustra in elementi in pietra è posta a parapetto dei balconi.

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo	DECT	portale
Qualificazione del tipo	DECQ	con cimasa
Materiali	DECM	pietra
Secolo	DECD	XVIII
Stato di conservazione	DECC	cattivo
Descrizione sintetica	DECS	Sul fronte principale, il portale d'ingresso è decorato da una cimasa modanata in pietra.

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo	DECT	pinnacoli
Qualificazione del tipo	DECQ	acroteriali
Materiali	DECM	pietra
Secolo	DECD	XVIII
Stato di conservazione	DECC	cattivo
Descrizione sintetica	DECS	Un pinnacolo acroteriale in pietra è posto a decorazione del vertice della copertura piramidale.

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo	DECT	affresco
Qualificazione del tipo	DECQ	a carattere religioso
Materiali	DECM	intonaco affrescato
Secolo	DECD	XVIII
Autore	DECA	Girolamo Brusca Ferro (1679-1745)
Descrizione sintetica	DECS	L'oratorio ha sul soffitto un dipinto, all'interno di una cornice, raffigurante "l'Ascensione di Cristo" firmato e datato 1732.

CO CONSERVAZIONE**STC STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte	STCR	intero complesso
Stato di conservazione	STCC	pessimo

US UTILIZZAZIONI**USA USO ATTUALE**

Riferimento alla parte	USAR	corpo padronale
Uso	USAD	abitazione

USO USO STORICO

Riferimento alla parte	USOR	intero complesso
Uso	USOD	azienda agricola
Visitabile	USV	no

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica	CDGG	proprietà privata
----------------------	------	-------------------

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento NVCT L.1089/1939
Data notificazione NVCD 1960/05/19

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FNT FONTI E DOCUMENTI

Tipo FNTF catalogo provinciale
Data FNTD 2001
Foglio/Carta FNTF TV 138
Codice identificativo FNTI D0274PD001

FNT FONTI E DOCUMENTI

Denominazione FNTT Annotazioni sulla Villa
Citazione completa BIL S. Chiovaro (a cura di), "Ville venete: la Provincia di Treviso", IRVV - Marsilio, Venezia 2001

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

Data CMPD 1989
Nome CMPN Talamini L.

AGG AGGIORNAMENTO - REVISIONE

Data AGGD 2010
Nome AGGN Raggi Paola
Referente scientifico AGGR Brancaleoni Marco
Referente scientifico AGGR Zanolla Cristina
Funzionario responsabile AGGF Brancaleoni Marco

AN ANNOTAZIONI

Osservazioni OSS Dati catastali forniti dal Comune.

SY SY DATI DI SISTEMA

Seriale protocollare ser_a IVV-A_0001393
Data inserimento data ins 05/12/2007
Data ultimo intervento data mod 04/12/2012