

CD CD CODICI

Tipo scheda	TSK	A
NCT CODICE UNIVOCO		
Codice regione	NCTR	05 / VENETO
N° catalogo generale	NCTN	00140151

AC AC ALTRI CODICI

Altro codice bene	ACC	A0500000285/IRVV
-------------------	-----	------------------

OG OGGETTO

OGT OGGETTO		
Denominazione	OGTN	Villa Giustinian, Rechsteiner, Stepski Doliwa
Definizione tipologica	OGTD	villa

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
Stato	PVCS	Italia
Regione	PVCR	VENETO
Provincia	PVCP	TV
Comune	PVCC	Ponte di Piave
Altra ripartizione amm. o località estera	PVCE	Busco
Indirizzo	PVCI	via IV Novembre, 41 - Ponte di Piave (TV)

CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTS LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
Comune	CTSC	Ponte di Piave
Foglio/Data	CTSF	2/C
Particelle	CTSN	138

RE NOTIZIE STORICHE

REN NOTIZIA		
Riferimento	REN R	intero complesso
Notizia sintetica	RENS	costruzione
REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
Secolo	RELS	XVII
REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
Secolo	REVS	XVII

DA DATI ANALITICI

Morfologia complesso	DAM	L'aggregato edilizio si sviluppa linearmente sull'asse est ovest, con il lato corto della barchessa che affianca la casa dominicale ad est, allineandosi alla facciata principale. Ad ovest si allunga, allineato al filo posteriore della casa, un second manufatto annesso alla residenza.
----------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAS SPECIFICHE

Identificazione	DASN	casa padronale
Secolo	DASD	XVII d.C.
Stato di conservazione	DASC	mediocre
Osservazioni	DASO	Lo stato di conservazione si riferisce alle modifiche subite dall'aspetto della villa, oramai più simile ad una casa colonica: le finestre del piano nobile sono state tutte parzialmente tamponate, facendo sparire in tal modo la

DA DATI ANALITICI

DAS SPECIFICHE

Osservazioni

DASO serliana centrale ed i profili ad arco di tutte le aperture, ancora leggibili sul prospetto.

DAS SPECIFICHE

Identificazione

Stato di conservazione

Osservazioni

DASN barchessa

DASC mediocre

DASO Quasi tutte le arcate della barchessa sono state tamponate.

DAS SPECIFICHE

Identificazione

Stato di conservazione

Osservazioni

DASN annesso ovest

DASC mediocre

DASO L'annesso sul lato ovest del corpo padronale era molto probabilmente adibito ad alloggio per i lavoranti.

DE ELEMENTI DECORATIVI

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo

Secolo

Autore

Stato di conservazione

Descrizione sintetica

DECT Affreschi

DECD Terzo quarto del XVI secolo

DECA Pittore anonimo

DECC Cattivo

DECS Il paramento affrescato che doveva decorare la facciata della villa si presenta oggi illeggibile.

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo

Secolo

Autore

Stato di conservazione

Descrizione sintetica

DECT Affreschi

DECD Terzo quarto del XVI secolo

DECA Pittore anonimo

DECC Mediocre

DECS I due lati lunghi della sala sono costituiti, in termini di rigorosa simmetria, da una serie di ampi scenari paesistici compresi all'interno di una struttura arcuata e delimitati da colonne decorate con festoni. Negli intercolumni sono poste delle figure femminili allegoriche: si individuano solamente l' "Innocenza" e la " Discordia".

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo

Qualificazione del tipo

Secolo

Autore

Stato di conservazione

Descrizione sintetica

DECT Affreschi

DECQ Figure

DECD Terzo quarto del XVI secolo

DECA Pittore anonimo

DECC Mediocre

DECS Da alcuni sondaggi è stato possibile rilevare la presenza di elementi parziali quali colonne, podi con iscrizioni e parte di una figura panneggiata.

DE ELEMENTI DECORATIVI

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo	DECT	Affreschi
Qualificazione del tipo	DECQ	A carattere mitologico
Secolo	DECD	Terzo quarto del XVI secolo
Autore	DECA	Pittore anonimo
Stato di conservazione	DECC	Mediocre
Descrizione sintetica	DECS	Buon parte di una decorazione a grottesche ricopre le pareti e risale parte delle volte dello scalone di rappresentanza. All'interno di questa sezione è possibile riconoscere alcuni personaggi della mitologia greca: "Ermes" e "Lachesi"

CO CONSERVAZIONE

STC STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte	STCR	intero complesso
Stato di conservazione	STCC	mediocre

US UTILIZZAZIONI

USA USO ATTUALE

Riferimento alla parte	USAR	intero complesso
Uso	USAD	abitazione

USO USO STORICO

Riferimento alla parte	USOR	intero complesso
Uso	USOD	azienda agricola
Visitabile	USV	no

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica	CDGG	proprietà privata
----------------------	------	-------------------

NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento	NVCT	DM (L. 1089/1939, art. 1)
Data notificazione	NVCD	1969/01/27

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FNT FONTI E DOCUMENTI

Tipo	FNTP	catalogo provinciale
Data	FNTD	2001
Foglio/Carta	FNTF	TV 442
Codice identificativo	FNTI	D0285PD001

FNT FONTI E DOCUMENTI

Denominazione	FNTT	Annotazioni sulla Villa
Citazione completa	BIL	S. Chiovaro (a cura di), "Ville venete: la Provincia di Treviso", IRVV - Marsilio, Venezia 2001

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

Data	CMPD	1989
Nome	CMPN	Talamini L.

CM COMPILAZIONE

AGG AGGIORNAMENTO - REVISIONE

Data	AGGD	2009
Nome	AGGN	Baldin Alberta
Referente scientifico	AGGR	Brancaleoni Marco
Referente scientifico	AGGR	Zanolla Cristina
Funzionario responsabile	AGGF	Brancaleoni Marco

SY SY DATI DI SISTEMA

Seriale protocollare	ser_a	IVV-A_0001404
Data inserimento	data ins	05/12/2007
Data ultimo intervento	data mod	17/03/2012