

**CD CD CODICI**

Tipo scheda TSK A  
NCT CODICE UNIVOCO  
Codice regione NCTR 05 / VENETO

**AC AC ALTRI CODICI**

Altro codice bene ACC A0500000299/IRVV

**OG OGGETTO**

OGT OGGETTO  
Denominazione OGTN Villa Morosini, Revedin, Giol  
Definizione tipologica OGTD villa

**LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato PVCS Italia  
Regione PVCR VENETO  
Provincia PVCP TV  
Comune PVCC Gorgo al Monticano  
Indirizzo PVCI Via Palazzi, 4 - 31040 Gorgo al Monticano (TV)

**CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

CTS LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune CTSC Gorgo al Monticano  
Foglio/Data CTSF 16  
Particelle CTSN 23

**AU DEFINIZIONE CULTURALE**

CMM COMMITTENZA

Nome CMMN Famiglia Foscari  
Data CMMD XVI secolo  
Circostanza CMMC Le origini dell'insediamento edificato dalla famiglia Foscari risalgono alla fine del Cinquecento.

**RE NOTIZIE STORICHE**

REN NOTIZIA

Riferimento RENR intero complesso  
Notizia sintetica RENS costruzione

REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo RELS XVI

REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo REVS XIX  
Data REVI 1811/00/00  
Validità REVX post

**DA DATI ANALITICI**

Morfologia complesso

DAM Il complesso, situato in un lotto delimitato a nord dal fiume Monticano, è costituito dalla villa, da annessi rustici e da un oratorio, situato a fianco dell'ingresso.

**DA DATI ANALITICI****DAS SPECIFICHE**

Identificazione	DASN	corpo padronale
Secolo	DASD	XVI-XIX
Stato di conservazione	DASC	ottimo
Osservazioni	DASO	L'edificio, a pianta rettangolare elevata su tre piani, ha il fronte tripartito con la porzione mediana del prospetto leggermente aggettante, e tre finestre raggruppate al centro aperte su un poggolo.

**DAS SPECIFICHE**

Identificazione	DASN	barchesse
Secolo	DASD	XVI
Stato di conservazione	DASC	ottimo
Osservazioni	DASO	Le barchesse fanno oggi parte di villa Coral.

**DAS SPECIFICHE**

Identificazione	DASN	oratorio
Secolo	DASD	XIX
Stato di conservazione	DASC	ottimo
Osservazioni	DASO	L'oratorio, dalle geometrie neoclassiche, ha il fronte sulla strada chiuso da una semplice cornice liscia e un arco cieco sopra l'ingresso. Il volume centrale è sormontato da una cupola ribassata mentre le quelli delle cappelle laterali sono voltati a botte.

**DAS SPECIFICHE**

Identificazione	DASN	ghiacciaia
Secolo	DASD	XIX
Stato di conservazione	DASC	ottimo
Osservazioni	DASO	La ghiacciaia situata all'interno del parco giardino è oggi adibita a cantina.

**DE ELEMENTI DECORATIVI****DEC ELEMENTI DECORATIVI**

Tipo	DECT	intonaco
Qualificazione del tipo	DECQ	a finto bugnato
Materiali	DECM	intonaco a rilievo
Secolo	DECD	XIX
Stato di conservazione	DECC	ottimo
Descrizione sintetica	DECS	Il piano terra ha la finitura con fughe a finto bugnato.

**DEC ELEMENTI DECORATIVI**

Tipo	DECT	cornici
Qualificazione del tipo	DECQ	con cimasa
Materiali	DECM	pietra
Secolo	DECD	XIX
Stato di conservazione	DECC	ottimo
Descrizione sintetica	DECS	Al piano nobile, le tre finestre centrali sono decorate sopra l'architrave da una cimasa triangolare sostenuta da mensole a voluta; le due finestre affiancate hanno una cimasa modanata lineare, sempre sostenuta da mensole a voluta mentre le finestre dei settori laterali

**DE ELEMENTI DECORATIVI****DEC ELEMENTI DECORATIVI**

Descrizione sintetica

DECS hanno un listello modanato ma privo di mensoline.

**DEC ELEMENTI DECORATIVI**

Tipo

DECT balcone

Qualificazione del tipo

DECQ su mensole

Materiali

DECM pietra

Secolo

DECD XIX

Stato di conservazione

DECC ottimo

Descrizione sintetica

DECS Sul prospetto principale, al piano nobile, le tre finestre centrali si aprono su un balcone sostenuto da mensole.

**DEC ELEMENTI DECORATIVI**

Tipo

DECT balaustra

Qualificazione del tipo

DECQ con colonnine

Materiali

DECM pietra

Secolo

DECD XIX

Stato di conservazione

DECC ottimo

Descrizione sintetica

DECS Una balaustra con colonnine ripartita da pilastri è posta a parapetto del balcone.

**DEC ELEMENTI DECORATIVI**

Tipo

DECT cornicione

Qualificazione del tipo

DECQ a dentelli

Materiali

DECM pietra

Secolo

DECD XIX

Stato di conservazione

DECC ottimo

Descrizione sintetica

DECS L'oggetto della porzione mediana del prospetto è marcato in copertura da una cornice di gronda a dentelli.

**CO CONSERVAZIONE****STC STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte

STCR intero complesso

Stato di conservazione

STCC ottimo

**US UTILIZZAZIONI****USA USO ATTUALE**

Riferimento alla parte

USAR corpo padronale

Uso

USAD albergo / congressi / eventi / matrimoni / ristorante

**USO USO STORICO**

Riferimento alla parte

USOR intero complesso

Uso

USOD azienda agricola

Visitabile

USV si

**USR RECAPITI**

Tipo

USRT telefono

Recapito

USRR 0422800033

**USR RECAPITI**

Tipo

USRT fax

Recapito

USRR 0422800272

**US UTILIZZAZIONI**

## USR RECAPITI

Tipo USRT e-mail  
Recapito USRR info@villarevedin.it

## USR RECAPITI

Tipo USRT facebook  
Recapito USRR www.facebook.com/villarevedin

## USR RECAPITI

Tipo USRT sito web  
Recapito USRR www.villarevedin.it

**TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## CDG CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica CDGG proprietà privata

**DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

## FNT FONTI E DOCUMENTI

Tipo FNTP catalogo provinciale  
Data FNTP 2001  
Foglio/Carta FNTP TV 250  
Codice identificativo FNTP D0299PD001

## FNT FONTI E DOCUMENTI

Denominazione FNTP Annotazioni sulla Villa  
Citazione completa BIL S. Chiovaro (a cura di), "Ville venete: la Provincia di Treviso", IRVV - Marsilio, Venezia 2001

**CM COMPILAZIONE**

## CMP COMPILAZIONE

Data CMPD 1989  
Nome CMPN Talamini L.

## AGG AGGIORNAMENTO - REVISIONE

Data AGGD 2010  
Nome AGGN Raggi Paola  
Referente scientifico AGGR Brancaleoni Marco  
Referente scientifico AGGR Zanolli Cristina  
Funzionario responsabile AGGF Brancaleoni Marco

**AN ANNOTAZIONI**

Osservazioni OSS Dati catastali forniti dal Comune.

**SY SY DATI DI SISTEMA**

Seriale protocollare ser\_a IVV-A\_0001418  
Data inserimento data ins 05/12/2007  
Data ultimo intervento data mod 11/11/2014